

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę BLOWIN Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pryncypalnej 129/141; 93-373 Łódź - Polska, nazywaną w dalszej części gwarancji Gwarantem.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu sprzętu.
4. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 9.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru;
 - nazwę i model towaru;
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek);
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
7. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnej elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
8. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
9. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi;
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
10. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
11. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Nazwa i model	Data sprzedaży	Podpis i pieczęćka sprzedawcy

BLOWIN Sp. z o.o.
ul. Pryncypalna 129/141;
93-373 Łódź, Polska
tel.: +48 (042) 682 92 55
fax: +48 (042) 682 92 50
www.biowin.pl biowin@biowin.pl



INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY TERMOMETR OKIENNY - SOLAR 290109



Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

1. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Elektroniczny termometr okienny
- Instrukcja obsługi

2. FUNKCJE

- Temperatura wewnętrzna lub zewnętrzna (°C lub °F)
- Pamięć maksymalnych i minimalnych wartości temperatury

3. URUCHOMIENIE

Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć folie ochronne z termometru.

W dolnej części urządzenia znajduje się przełącznik ON/OFF. Aby włączyć termometr należy ustawić przełącznik na tryb „ON”.

4. MONTAŻ

a) Na zewnątrz

- Przed montażem termometru należy wyczyścić szybę okienną oraz przyssawkę (bez użycia detergentów).
- Przekręcić przyssawkę tak, aby część ssąca znajdowała się z przodu termometru.
- Przykleić termometr do szyby.

b) Wewnątrz

- Przed montażem termometru należy wyczyścić szybę okienną oraz przyssawkę (bez użycia detergentów).
- Przekręcić przyssawkę tak, aby część ssąca znajdowała się z tyłu termometru.
- Przykleić termometr do szyby.

Uwaga:

- Aby uzyskać odczyt rzeczywistej temperatury zewnętrznej, należy unikać instalowania termometru w miejscu narażonym na promienie słoneczne.
- Termometr należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie bezpośrednio narażony na deszcz, śnieg lub lód. Ciągła wilgoć nadwyręza komponenty elektroniczne urządzenia.

5. USTAWIENIA WYŚWIETLACZA

Górna część wyświetlacza pokazuje aktualną temperaturę, dolna część wyświetlacza pokazuje temperatury maksymalne (MAX) i minimalne (MIN), zarejestrowane od momentu uruchomienia termometru lub zresetowania tych wartości.

Wybór jednostki wyświetlania temperatury

W celu ustawienia żądanej jednostki temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita (°C/°F) należy nacisnąć przycisk °C/°F znajdujący się z tyłu termometru.

Kasowanie zapamiętanych wartości MAX/MIN

Istnieją dwie opcje kasowania zapamiętanych wartości minimalnych i maksymalnych temperatury:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk °C/°F,
- Włączyć i wyłączyć termometr, za pomocą przełącznika ON/OFF.

Środki ostrożności

- Panel solarny można łatwo uszkodzić. Unikać upuszczenia urządzenia oraz narażenia go na zderzenia i wibracje.
- Dla prawidłowego funkcjonowania, należy utrzymywać panel solarny w czystości. Czyścić za pomocą miękkiej szmatki i odrobiny preparatu do czyszczenia okien lub wyświetlaczy.
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur ujemnych).
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.



Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

6. DANE TECHNICZNE

Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury: -20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Tolerancja pomiaru temperatury: +/- 1°C (+/-2°F)

Baterie:

Termometr: 1xLIR2032 + panel słoneczny

INSTRUCTIONS FOR USE ELECTRONIC WINDOW THERMOMETER - SOLAR 290109



The Instructions is a part of the product and shall be kept for future reference. It contains important information on the device setting and operation.

1. PACKAGING CONTENT

- Electronic window thermometer - solar
- Instructions for use

2. FUNCTIONS

- Outdoor or indoor temperature (°C or °F)
- Saving min. and max. temperature

3. STARTING THE DEVICE

Remove the protective film from the display prior to use.

Before use, remove the protective foil from the thermometer.

The ON/OFF switch is located in the bottom part of the device. To turn on the thermometer, set the switch to "ON".

4. MOUNTING

- Outside

- Before the installation of the thermometer, clean the window pane and the suction cup (using no detergents).
- Turn the suction cup so the suction part is in front of the thermometer.
- Stick the thermometer to the pane.

- Inside

- Before the installation of the thermometer, clean the window pane and the suction cup (using no detergents).

- Turn the suction cup so the sucking part is at the back of the thermometer.
- Stick the thermometer to the pane.

Caution:

- To obtain reading of the actual external temperature, avoid installing the sensor in a place exposed to sunlight.
- The thermometer should be located in a place where it will not be directly exposed to rain, snow or ice. Constant moisture strains the electronic components of the device.

5. PROGRAMMING FUNCTIONS

The upper part of the screen shows the current temperature, and the lower part shows the maximum (MAX) and minimum (MIN) temperatures recorded since the moment of startup of the thermometer or of reset of these values.

Temperature unit selection

To set the desired temperature unit – Celsius or Fahrenheit degrees (°C/°F) – press the °C/°F button at the back of the thermometer.

Clearing of the recorded MAX/MIN values

There are two options to clear the recorded minimum and maximum temperature values:

- Press and hold the °C/°F button,
- Turn the thermometer on and off using the ON/OFF switch.

Precautions:

- The solar panel can be easily damaged. Avoid dropping the device or exposure to impacts and vibrations.
- To ensure proper functioning, keep the solar panel clean. Clean with a soft cloth and a small amount of window or display cleaner.
- Do not expose the device to strong vibrations and mechanical strain.
- Avoid sudden and dramatic temperature changes (direct sunlight, low negative temperatures).
- Clean the casing and the display with a soft and slightly wetted cloth.
- Do not immerse the device in water.
- Immediately remove used batteries from the device. Use only the type of batteries specified below.



This symbol placed on electrical and electronic equipment means the purchased product should not be disposed with standard household waste. It shall be passed to a specialised outlet handling and recycling electric and electronic waste. Appropriate disposal and recycling of equipment will help prevent potential negative impact on the environment and human health.

5. TECHNICAL DATA

Base station:

Temperature measuring range: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Tolerance of temperature measurement: +/- 1°C (+/-2°F)

Batteries:

Thermometer: 1xLIR2032 + solar panel