

# Bezprzewodowa stacja pogody – termometr wew/zew, higrometr wew/zew, barometr



**SYMBOL**

**KOD EAN**

**260008**

**5904816917802**

## CHARAKTERYSTYKA / FUNKCJE / DANE TECHNICZNE

Wyświetla temperaturę wewnętrzną i zewnętrzną (°C i °F)  
Wyświetla wilgotność wewnętrzną i zewnętrzną (%RH)  
Tendencje zamiany temperatury i wilgotności  
Barometr – wyświetla ciśnienie bezwzględne  
Wykres 12 godzinnej historii zmiany ciśnienia atmosferycznego  
Zapamiętywanie max. i min. wartości temp., wilgotności i ciśnienia  
Prognoza pogody  
Graficzne wyświetlenie faz księżyca  
Zegar (czas w trybie 12 lub 24 h)  
Dwa alarmy z funkcją drzemki  
Kalendarz (dzień, miesiąc, rok, dnia tygodnia)  
Wskaźnik poziomu zużycia baterii  
Bezprzewodowy czujnik temperatury i wilgotności zewnętrznej  
Możliwość podłączenia max. 3 czujników zewnętrznych  
Podświetlany wyświetlacz

### Zakres i dokładność pomiaru

Temperatura wewn.: 0°C +50°C (32°F – 122°F)  
Temperatura zewn.: -20°C +60°C (-4°F – 140°F)  
Tolerancja temperatury w zakresie : +/- 1°C ( +/- 2°F)  
Wilgotność: 20% - 99%  
Tolerancja wilgotności: +/-5%  
Ciśnienie: 800-1100 hPa  
Tolerancja ciśnienia: +/- 7,5hPa  
Max zasięg czujnika 50m  
Pasma częstotliwości 433 MHz

### Zasilanie

baterie:  
2 x AAA LR03 – stacja pogody  
2 x AAA LR03 – czujnik bezprzewodowy  
brak w zestawie

## DANE LOGISTYCZNE

	szer/gł/wys [cm]	ilość sztuk	netto/brutto [kg]
Sztuka	18/3/14	1	0.37
Opakowanie jednostkowe	31/3/26	1	0.5
Opakowanie zbiorcze	33/28/33	10	5.9
Paleta Euro	120/80/170	400	236

## PRZEZNACZENIE

Stacja pogody o nowoczesnym wyglądzie przeznaczona do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych wartości temperatury i wilgotności oraz ciśnienia atmosferycznego.

## INFORMACJE DODATKOWE

Urządzenie stojące

## GWARANCJA / NORMY

12 miesięcy/ CE, ROHS, Deklaracja zgodności z dyrektywą WE 1999/5/EC

**PKWiU**

26.51.51.0

**VAT**

23%